

江苏省安全生产委员会办公室文件

苏安办〔2017〕39 号

江苏省安委办关于近期连续发生燃气爆燃事故的情况通报

各设区市人民政府，省有关部门和单位：

近期，我省连续发生餐饮经营等相关场所燃气泄漏爆燃事故，导致多人伤亡，造成较大社会影响。2017 年 5 月 10 日 23 时 14 分左右，苏州市姑苏区桃花坞街道长鱼池 9 号民宅发生家用液化气爆炸，造成 2 人死亡，2 人受伤。2017 年 5 月 31 日上午 8 时 38 分左右，常州市武进区湖塘镇定安中路宝轩冒菜店内一只液化气钢瓶泄漏，引发爆炸，造成 9 人受伤（其中 4 人重伤）。2017 年 6 月 1 日 9 时 30 分许，淮安市清江浦区前进路与港口路交叉口向东 50 米“味道淮安”饭店液化气钢瓶发生爆炸，造成 3 人死亡，11 人受伤。2017 年 6 月 2 日 18 时，镇江丹阳市华阳路

“太空舱烤鱼”餐馆液化气泄漏引发火灾，造成3人受伤。为深刻吸取事故教训，有效防范和坚决遏制类似事故发生，现提出如下要求：

一、切实提高对燃气安全监管工作重要性的认识。燃气使用与人民群众的生命和财产安全息息相关，餐饮场所发生火灾爆炸事故危害严重、社会影响极大，各有关部门一定要高度重视，按照《省安委会关于加强餐饮场所燃气安全管理的通知》要求，认真履行业安全监管责任，加强餐饮场所燃气安全管理组织领导，采取有效措施，加强监督检查，及时消除各类事故隐患，确保社会稳定。

二、全面开展餐饮场所及民用燃气安全大检查。各地要深刻吸取这4起事故教训，立即开展全省餐饮场所和民用燃气使用安全大检查，督促餐饮生产经营单位落实安全生产主体责任，及时消除安全隐患。对发现的问题，要及时督促整改到位，对整改不力的，要依法予以处理，有效防范类似事故发生。

三、进一步加强宣传教育，标本兼治防患未然。燃气管理部门要督促供气企业开展燃气知识安全使用宣传活动，强化对餐饮场所员工的安全知识教育，切实提高餐饮场所员工燃气使用安全操作技能和知识水平。同时，各地区、各有关部门和单位要充分利用广播、电视、报纸、互联网等媒体，宣传普及燃气事故预防及应急自救常识，不断提高社会公众的安全意识，提高逃生自救

技能。相关餐饮企业要以事故案例为教训，开展全员警示教育，组织事故应急预案演练，提高从业人员应急处置和自救互救能力。

四、强化事故应急处置，严肃追究事故责任。各地区、各有关部门要严格按照“救人第一”原则，及时采取措施，科学有效做好餐饮场所燃气泄漏事故的应急处置工作，防止事故扩大。同时，各级政府要严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》、《江苏省安全生产条例》的有关规定和“四不放过”原则，认真组织开展燃气安全事故调查，查明事故原因，查清责任，落实事故防范和隐患整改措施，对燃气安全整治工作开展不力、酿成事故的，依法严肃追究有关责任单位和责任人的责任，并及时向社会公布查处结果。



(信息公开形式：依申请公开)

抄报：江苏省人民政府

江苏省安全生产委员会办公室

2017年6月5日印发
